



Câmara Municipal de Gonçalves
"Poder Legislativo"

INDICAÇÃO N.º 073/2025

**Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de Gonçalves**

A Vereadora que este subscreve "requer" a mesa, ouvido o plenário conforme as normas regimentais, que seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito a seguinte Indicação:

Readequação dos locais de redutores de velocidade no Bairro São Sebastião, contemplando:

- a instalação de redutores nos pontos onde atualmente existem apenas placas de sinalização;
- a colocação de placas nos locais onde já existem redutores sem a devida sinalização;
- a análise de trechos sem qualquer redutor, onde motoristas costumam empregar maior velocidade, oferecendo risco à segurança dos moradores (Próximo à pista de motocross)

JUSTIFICATIVA

O trânsito no Bairro São Sebastião exige maior organização e adequação da sinalização viária para garantir a segurança de motoristas, pedestres e moradores. Verifica-se atualmente uma situação de desencontro entre a instalação de placas e a presença dos redutores de velocidade: em alguns locais existem apenas placas, mas o redutor não foi construído; em outros, há o redutor instalado, mas sem a devida placa de advertência.

Essa condição gera confusão entre os condutores, aumentando o risco de acidentes e reduzindo a eficiência da sinalização. A correta adequação entre placas e redutores contribui para um trânsito mais seguro, ordenado e coerente com as normas de circulação, além de atender a uma demanda legítima dos moradores da comunidade.

Diante disso, solicito ao Poder Executivo que, por meio de seu setor competente, realize a devida readequação, promovendo maior segurança e qualidade de vida aos cidadãos do Bairro São Sebastião.

Sala das Sessões, 20 de agosto de 2025.



Maria Eliza Vieira Carlos de Almeida
Vereadora