



**REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ROÇADA, CAPINAGEM E LIMPEZA EM CORTES DE ÁGUAS
NAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO.**

Relatório de Acompanhamento – RA 02
Atividades realizadas entre 21 de outubro de 2023 a 20 de novembro de 2023.

Novembro 2023

Sumário

1. APRESENTAÇÃO	3
2. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO	3
3. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS	4
3.1. Identificação do Contrato	4
3.2. Dados do Contratado	4
3.3. Dados do Contratante	4
3.4. Visita Técnica	5
3.5. Escopo dos Serviços Contratados	5
3.6. Recursos Mobilizados	5
3.6.1. Recursos Humanos	5
3.6.2. Infraestrutura	5
3.6.3. Acompanhamento Contratual	6
4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	6
5. RELATÓRIO FINANCEIRO	13
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	14

1. APRESENTAÇÃO

A Polivalente Ambiental, em conformidade com os ditames do Pregão Presencial nº 041/2023, Processo nº 076/2023, apresenta seu Relatório de Acompanhamento Mensal - RA 02, referente a execução de roçada, capinagem e limpeza em cortes de águas nas margens das estradas vicinais do município.

2. LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

A Prefeitura está localizada no município de Gonçalves, no Estado de Minas Gerais, o acesso se dá pela Rua Capitão Antônio Carlos, nº 196, Centro, Gonçalves.

Gonçalves possui uma área total de 187.596 km², conforme ilustrado na Figura 1.




Figura 1 - Área Detalhe Gonçalves/MG

3. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

3.1. Identificação do Contrato

O produto em epígrafe refere-se ao Pregão Presencial nº 041/2023, Processo nº 076/2023, que originou a Ata de Registro de Preços nº 45/2023 e o Contrato nº 052/2023, assinados em 06 de setembro de 2023.

Tabela 1 - Dados do Contrato

Pregão Presencial	041/2023
Processo	076/2023
Objeto do Edital	Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de roçada, capinagem e limpeza em cortes de águas nas margens das estradas vicinais do município.
Número da Ata	45/2023
Número do Contrato	052/2023
Vigência do Contrato	06/09/2023 a 05/09/2024
Objeto do Contrato	Registro de preços para futura e eventual prestação de serviços de roçada, capinagem e limpeza em cortes de águas nas margens das estradas vicinais do município.
Prazo de execução	06/09/2023 a 05/09/2024
Valor do contrato	R\$ 330.000,00

3.2. Dados da Contratada

Razão Social: Polivalente Ambiental Ltda.

CNPJ: 43.521.486/0001-16

Endereço: Avenida C, quadra 16, nº 30, Bela Vista, Formosa/GO – CEP 73.808-815

Representante Legal: José Martins da Silva Neto

Telefone: (61) 9 8519-2717

E-mail: administrativo@polivalenteambiental.com.br

3.3. Dados do Contratante

Razão Social: Prefeitura Municipal de Gonçalves

CNPJ: 18.025.932/0001-54

Endereço: Rua Capitão Antônio Carlos, nº 196, Centro – CEP 37.680-000

Fiscal do Contrato: Reginaldo Pereira da Rosa

Telefone: (35) 3654-1222

E-mail: reginalfopereira291@gmail.com

3.4. Visita Técnica

No dia 26 de setembro de 2023 foi realizada visita técnica, juntamente com o Fiscal do contrato o Sr. Reginaldo Pereira da Rosa, nas estradas Bocaina e Santa Galo, para conhecer a área indicada de realização dos serviços.

3.5. Escopo dos serviços

As atividades que serão desenvolvidas ao longo do contrato, conforme edital envolvem a execução de roçada, capinagem e limpeza em cortes de águas nas margens das estradas vicinais do município.

3.6. Recursos Mobilizados

1.7.1. Recursos Humanos

A equipe está distribuída no escritório filial, em São José dos Campos/SP, e em Gonçalves/MG.

A equipe lotada no escritório realiza o gerenciamento das equipes envolvidas no projeto, a compilação dos relatórios a serem entregues e as tratativas com o contratante.

A equipe lotada em Gonçalves é responsável pela execução, monitoramento e acompanhamento das ações de roçada, capinagem e limpeza em cortes de águas nas margens das estradas vicinais do município.

Equipe responsável pela execução de Restauração Ecológica:

- José Martins da Silva Neto, Administrador e Técnico Agrícola;
- Wellington Andrade Menezes Nabarro, Engenheiro Civil e de Segurança do trabalho;
- Manoel Willian, Técnico Agrícola/Encarregado.

3.7.2. Infraestrutura

Atualmente as equipes disponibilizam das seguintes estruturas e equipamentos de trabalho:

- Escritório Filial – São José dos Campos/SP

A equipe do escritório sede está alocada na Rua Cirilo Pereira da Silva, nº 29, Jardim Nova Flórida. O escritório conta com instalações sanitárias completas, mobiliários completos para suprimento de todas as instalações previstas, inclusive com linha telefônica, material de escritório, acesso à internet, computadores com softwares, scanners e serviço de impressão.

- Equipe de campo – Gonçalves

A equipe alocada no canteiro de obras conta com (Casa Alugada no município de Gonçalves) de forma que facilite as atividades que serão desenvolvidas, com instalações sanitárias completas, mobiliário, depósito para guarda de materiais e equipamentos e 01 veículo utilitário.

3.7.3. Acompanhamento Contratual

O Relatório de Acompanhamento - RA 01 refere-se à 1ª Medição, período de 30 de setembro de 2023 a 10 de outubro de 2023.

4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Foi realizada roçada, capinagem e limpeza em cortes de águas nas margens de 11,3 KM (onze quilômetros e trezentos metros) na estrada Canta Galo no período de 21 de outubro a 23 de outubro de 2023 e 8,7 KM (oito quilômetros e setecentos metros) na estrada do Campestre no período de 18 de novembro a 20 de novembro.



Figura 03: Depois Roçada



Figura 04: Depois Roçada




Figura 05: Depois Roçada



Figura 06: Depois Roçada



Figura 07: Depois Roçada



Figura 08: Depois Roçada




Figura 09: Antes Roçada



Figura 10: Depois Roçada



Figura 11: Depois Roçada



Figura 12: Depois Roçada



Figura 13: Depois Roçada



Figura 14: Depois Roçada



Figura 15: Depois Roçada



Figura 16: Depois Roçada



Figura 17: Depois Roçada



Figura 18: Depois Roçada




Figura 19: Depois Roçada



Figura 20: Depois Roçada



Figura 21: Depois Roçada



Figura 22: Depois Roçada



Figura 23: Depois Roçada



Figura 24: Depois Roçada



Figura 25: Depois Roçada



Figura 26: Depois Roçada




Figura 27: Depois Roçada



Figura 28: Depois Roçada



Figura 29: Antes Roçada



Figura 30: Durante Roçada



Figura 31: Antes Roçada



Figura 32: Depois Roçada




Figura 33: Antes Roçada




Figura 34: Depois Roçada




Figura 35: Antes Roçada




Figura 36: Durante Roçada



Figura 37: Antes Roçada




Figura 38: Durante Roçada




Figura 39: Depois Roçada



Figura 40: Durante Roçada




Figura 41: Durante Roçada




Figura 42: Depois Roçada



Figura 43: Depois Roçada



Figura 44: Depois Roçada



Figura 45: Antes Roçada




Figura 46: Antes Roçada



Figura 47: Durante Roçada




Figura 48: Durante Roçada



Figura 49: Depois Roçada




Figura 50: Depois Roçada




Figura 51: Antes Roçada




Figura 52: Antes Roçada




Figura 53: Durante Roçada




Figura 54: Durante Roçada




Figura 55: Durante Roçada




Figura 56: Durante/Depois Roçada




Figura 57: Durante/Depois Roçada



Figura 58: Durante/Depois Roçada




Figura 59: Durante/Depois Roçada



Figura 60: Durante/Depois Roçada



Figura 61: Depois Roçada



Figura 62: Depois Roçada




Figura 63: Antes Roçada




Figura 64: Depois Roçada




Figura 65: Antes Roçada



Figura 66: Depois Roçada




Figura 67: Antes Roçada



Figura 68: Antes Roçada




Figura 69: Antes Roçada




Figura 70: Antes Roçada




Figura 71: Durante/Depois Roçada




Figura 72: Durante/Depois Roçada




Figura 73: Durante/Depois Roçada




Figura 74: Durante/Depois Roçada




Figura 75: Durante/Depois Roçada




Figura 76: Durante/Depois Roçada




Figura 77: Depois Roçada




Figura 78: Antes Roçada




Figura 79: Durante Roçada




Figura 80: Antes Roçada



Figura 81: Depois Roçada



Figura 82: Depois Roçada




Figura 83: Depois Roçada



Figura 84: Depois Roçada




Figura 85: Antes Roçada




Figura 86: Durante Roçada



Figura 87: Durante Roçada



Figura 88: Durante Roçada



Figura 89: Depois Roçada




Figura 90: Depois Roçada




Figura 91: Depois Roçada




Figura 92: Antes Roçada




Figura 93: Durante Roçada




Figura 94: Durante Roçada



Figura 95: Depois Roçada



Figura 96: Depois Roçada




Figura 97: Depois Roçada



Figura 98: Durante Roçada



Figura 99: Durante Roçada



Figura 100: Durante Roçada



Figura 101: Durante Roçada




Figura 102: Durante Roçada




Figura 103: Durante Roçada




Figura 104: Durante Roçada

5. RELATÓRIO FINANCEIRO

Conforme previsto no edital os pagamentos serão efetuados à contratada POLIVALENTE de acordo com o total de serviços executados no período conforme na tabela abaixo:

Quantitativos Totais						Saldo			Acumulados			Medição 2			
Item	Quant.	Unid.	Descritivo	Valor unitário	Valor Total	Quant.	Percentual Faltante	R\$	Quant.	Percentual Realizado	R\$	Quant. Realizada	Percentual Realizado	Valor (R\$)	Percentual em relação ao valor do contrato
1	200	KM	Prestação de serviços de roçada, capinagem e limpeza em cortes de águas nas margens das estradas vicinais do município.	R\$ 1.650,00	R\$ 330.000,00	168,00	84,00%	R\$ 277.200,00	32,00	16,00%	R\$ 52.800,00	20,00	10,00%	R\$ 33.000,00	10,00%
Valor Total do Contrato				R\$ 330.000,00		Total		R\$ 277.200,00	Total		R\$ 52.800,00	Total da Medição		R\$ 33.000,00	10,00%

Em resumo, o valor total desembolsado para execução das ações de roçada, capinagem e limpeza em cortes de águas foi de R\$33.000,00. (trinta e três mil reais).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Polivalente Ambiental Ltda., apresentou neste relatório as atividades roçada, capinagem e limpeza em cortes de águas nas margens das estradas vicinais do município de Gonçalves/MG, no período de 21 de outubro a 20 de novembro de 2023.

RESPONSABILIDADE E EQUIPE TÉCNICA

Os trabalhos conduzidos no âmbito do presente contrato são de responsabilidade técnica da equipe da empresa Polivalente Ambiental Ltda.

Identificação	Qualificação	Registro
José Martins da Silva Neto	Administrador e Técnico Agrícola	CFTA nº 03625292130 CRA/GO nº 18773
Wellington Andrade Menezes Nabarro	Engenheiro Civil, e de Segurança do Trabalho	CREA-SP nº 5071309260
Danielle Xanchão Dominguez	Engenheira Agrônoma	CREA-SP nº 5070114706



Polivalente Ambiental Ltda.
José Martins da Silva Neto
CFTA Nº 03625292130



Figura 105: Antes Roçada



Figura 106: Antes Roçada



Figura 107: Durante/Depois Roçada



Figura 108: Durante/Depois Roçada